

УДК 659.13

## **ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ «ИНТЕРТРАНСАВТО»**

Студентка гр. 101151-15 Бандюк М.И.

*Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. Кот Е.Н.*

Общество с ограниченной ответственностью «Интертрансавто» (ИТА) основано в 2000 году. Предприятие является крупнейшей международной автотранспортной компанией. Расположено в г. Дзержинске.

В 2004 г. в ООО «ИТА» была создана служба безопасности дорожного движения. В то время в департаменте перевозок работало менее 50 водителей, и инженером по безопасности движения (БД) был назначен специалист группы автоколонн сборных грузов.

По результатам выполненного анализа работы службы БД в ООО «ИТА» установлено:

- за исследуемый период (2014 – 2019 гг.) на предприятии зарегистрировано 34 ДТП (основной вид ДТП – столкновение);
- большая часть ДТП с участием транспортных средств ООО «ИТА» совершена за пределами Республики Беларусь;
- на предприятии имеется один инженер по БД;
- организовано еженедельное обучение водителей;
- организована совместная работа службы БД совместно с другими отделами предприятия.

С учетом результатов анализа работы службы БД разработаны мероприятия по улучшению её деятельности, в том числе:

- реорганизация службы БД с переподчинением ее заместителю директора по безопасности;
- введение дополнительных занятий с водителями по вопросам безопасности дорожного движения, в том числе занятий с использованием симулятора вождения;
- разработка схемы движения транспортных средств по территории предприятия;
- разработка предложений по совершенствованию организации дорожного движения на участках дорожной сети г. Дзержинска, по которым проходят маршруты движения транспортных средств ООО «ИТА».